

## TVI一代晶片 傳送距離實測

Q.TVI拉線可以到多遠呢？

A:5C#168銅鍍錫 >>> 250米

3C#112銅鍍錫 >>> 100米

Cat.5E >> 100米

Cat.6 >>> 150米

## TVI傳輸影像不良 解決方式

Q.影像畫面模糊，會有色偏、色飄的狀況，出現水波干擾紋，影像時有時無，該如何處理？

A:建議搭配品質較好之絞線傳輸器，採購時請指名型號**003**款式，即可解決大部分影像不良等問題。

※線材老化、抗阻過高等所造成的影像不良需先更換線路；現場附近有干擾源等請先排除障礙再行使用。



更換前  
影像模糊、色偏



更換後  
影像清晰穩定